蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称：蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址：蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人：吴全友　电话：77522316　邮编：514162

企业现场负责人：李军　电话：13825973856　职务：主任

企业类型：☑国控重点污染源　□省控重点污染源　□其它＿＿＿

二、生产情况　□未生产　□试生产　□部分生产　☑正常生产　□限期治理　□停产　□季节性停产　□关闭

三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况

是否有未经环评审批的项目：☑否　□是　进度或审批文号：环审（2002）313号

是否执行环保“三同时”：☑是　□否

是否有未经环保验收投产情况：☑否　□是　审批文号：环审（2004）109号

四、污染防治设施运行情况

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过[illegible]审核：□是 □否

[illegible]

八、是否有其他补充情况

☑无 □有

九、现场监察结论和要求

现场检查时未发现[illegible]要求：1、做好各类排污设施、在线监控系统